⑩日本 圆特許庁(JP)

①実用新案出願公開

⑩ 公開実用新案公報(U)

平3-1294

@lnt. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成3年(1991)1月9日

F 04 C B 60 T F 04 C

В

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

図考案の名称

バキユームポンプ

願 平1-60912

願 平1(1989)5月29日

個考 案

埼玉県上尾市大字壱丁目1番地 日産ディーゼル工業株式

会社内

日産ディーゼル工業株 切出 願 人

埼玉県上尾市大字壱丁目1番地

式会社

四代 理 弁理士 笹島 富二雄

- 1. 考案の名称 バキュームポンプ
- 2. 実用新案登録請求の範囲

ポンプハウジング内に、ハウジング中心に対し 偏心させてロータを回転自由に収納し、前記ロー タの外周部に、周方向に沿って等間隔に複数のべ ーンをロータ半径方向に出没自由に嵌挿し、ロー タの回転に伴って発生する遠心力により前記べー ンをポンプハウジング内壁に摺接させ、ロータの 回転に伴ってハウジング内壁と隣接するベーン及 びロータ外周壁とで囲まれる空間部の容積を膨張・ 収縮させて前記膨張行程で空気吸込口から前記空 間部に導入した空気を前記収縮行程で空気吐出口 から排出させるよう構成したバキュームポンプに おいて、前記ポンプハウジングの最下部近傍にハ ウジング内外を連通する潤滑油排出用の小孔を設 けると共に、前記空気吐出口を、前記小孔よりハ ゥジング上部に設け、前記空気吸込口を、当該空 気吸込口と前記小孔とのロータ中心に対する取付

#47)

角度が、隣接するベーンのロータ中心に対する取付角度より大となる位置に設けて構成したことを 特徴とするバキュームポンプ。

3. 考案の詳細な説明

〈産業上の利用分野〉

本考案は、車両プレーキのハイドロマスタの作動等に使用されるベーン形パキュームポンプに関する。

〈従来の技術〉

この種のバキュームポンプとしては、例えば実 公昭60-36799号公報等に開示さたものが ある。

一夕外周壁とで囲まれる空間部の容積を膨張・収縮させている。これにより、前記膨張行程で空間部が膨張を開始するハウジング部位に開口する空気吸込口から空気を吸込み、前記収縮行程で空間部が収縮されるハウジング部位に開口する空気吐出口から空気を排出して前記空気吸込口に接続されたバキュームタンク内を真空にする。

〈考案が解決しようとする課題〉

ところで、前記パキュームボンプでは、エンジン潤滑油をロータの軸受等の潤滑用としてハウジング内に供給している。この潤滑油は、温度が低下すると粘性が高くなる。このため、冬季やウンク内に滞留していると、その粘性抵抗によりロータの回転或いはロータの回転に伴うベーンの往復運動に支障を来しポンプ作用が十分に行われなく慮れがある。

従って、従来では、バキュームポンプ停止時に 潤滑油が排出されるように、潤滑油排出口も兼ね る空気吐出口を最下部に位置させてバキュームポ

ンプを組付けざるを得なかった。そのため、空気 吸込口と空気吐出口の位置が、ロータ軸回転方向。 偏心方向等により一義的に決定されるバキューム ポンプでは空気吸込口位置も決まってしまい、ポ ンプ組付けの自由度が極めて限定され、バキュー ムタンクとの接続配管等が必要以上に長くなる場 合が生じる等の問題があった。

本考案は上記の実情に鑑みてなされたもので、 潤滑油の排出構造を改良することにより組付け自 由度を向上させたパキュームポンプを提供することを目的とする。

#### 〈課題を解決するための手段〉

このため本考案は、ポンプハウジング内に、ハウジング中心に対し偏心させてロータを回転に自由に収納し、前記ロータの外周部に、周方向に沿って等間隔に複数のベーンをロータ半径方向に出没自由に依挿し、ロータの回転に伴って発生する違心力により前記ベーンをポンプハウジング内壁にと隣接するベーン及びロータ外周壁とで囲まれる

#### 〈作用〉

上記の構成において、バキュームポンプ駆動中では、従来と同様に空気の吸込み及び排出動作が行われ、空気及び潤滑油は主として空気吐出口から排出され、小孔からの排出は極めて少なくして、小孔が空間部容積の最大領域を外して設けられているので、ポンプ機能が損なわれることはない。一方、ポンプ停止中には、ハウジング内部の潤滑油はハウジング最下部に溜まり、ここから小



孔を通って排出される。従って、空気吐出口をハウジング最下部に位置させる必要がなくなる。 〈実施例〉

以下、本考案の一実施例を図面に基づいて詳細に説明する。

前記ロータ4の外周部には、周方向に沿って等 間隔に複数、例えば3つのベーン7が、ロータ4



に形成したベーン溝4 a 内に半径方向に出没自由 に嵌挿している。そして、ロータ4の回転に伴っ て発生する遠心力により前記ベーン7 は、ベーン 溝4 a からロータ4 外方に移動してポンプハウジ ング1 内壁に指接する。

が最大となる領域(最大吸込領域)に相当するハ ウジング1部位を外して前記小孔8を設けるよう している。

更に、ポンプハウジング1内には、潤滑油導入口12から通路13を通ってエンジンからの潤滑油が導入され、ロータ4の回転軸6の軸受5等を潤滑する。

前記接続コネクタ15は、コネクタ本体16側面に空気導入口17が形成され、コネクタ本体16内に形成される空気導入口17とボンプハウジング1の空気吸込口10とを連通する連通路18に、スプリング19により閉弁方向に常時弾性付勢された弁体20を介装してなる。21はコネクタ本体16頭部を覆うキャップである。

次にかかる構成のバキュームポンプの作用を説 明する。

エンジンの回転により回転軸6が回転しロータ 4が第1図の矢印A方向に回転する。ロータ4が 回転すると、その遠心力によりベーン7がロータ 半径外方向に移動してハウジング1内壁に摺接し

ながらロータ4と一体に回転する。これにより、 ハウジング内壁とベーン7とロータ外周壁とで囲 まれる空間部11の容積が次第に膨張する。この膨 張行程において、空間部11内が負圧となり接続コ ネクタ15の弁体20がスプリング19の弾性付勢力に 抗して開弁し、バキュームタンク内の空気が接続 コネクタ15を介して空気吸込口10から空間部11内 に吸込まれる。そして、第1図中αで示される最 大吸込領域を通過後、空間部11は次第に収縮され、 この収縮行程において、空間部11内部の空気は空 気吐出口 9 から排出される。この動作が繰り返さ れることにより、バキュームタンク内を真空にす る。このバキュームポンプ駆動時には、エンジン 潤滑油が潤滑油導入口12から通路13を通ってハウ ジング1内部に常時供給されポンプ内の摺動部を 潤滑しており、この潤滑油も空気と一緒に空気吐 出口9から排出される。そして、前記収縮領域に は、潤滑油排出用の小孔8がハウジング1に開口 しているが孔径が小さいので、ポンプ駆動時に前 記小孔8から排出される空気及び潤滑油は極めて

少なくポンプ動作には影響はなく、従来と同様の ポンプ性能を発揮することができる。

また、ボンプ停止時は、ハウジング1内に導された潤滑油は小孔8が設けられたハウジング1の 最下部に滴下して溜まる。この溜まった潤滑油は小孔8からハウジング1外部に排出される。

従って、ポンプ再駆動時には、ハウジング1内 の潤滑油はほとんどない。このため、寒冷地等に おける極低温時でのポンプ始動時に、粘性が高く なった潤滑油がベーン7に対する抵抗となる心配 はなくベーン7等の損傷を防止できる。

尚、潤滑油が全くないとポンプ始動時に、エンジンから潤滑油が供給されるまでの間、ポンプ攬動部の潤滑ができずポンプに悪影響を与えるので、これを防止するため、第3図に示すように、小孔8をハウジング1の最下部より1~2㎜程度上方に設けてポンプ始動時の潤滑に必要な量の潤滑油は残すようにしている。これにより、ポンプ始動時の潤滑性が向上する。

かかる構成によれば、ポンプ組付時に空気吐出

口9を必ずしもポンプの最下部に位置させる必要がなくなる。そして、従来に比べて空気吸込口10及び空気吐出口9の位置を選択することが可能となり、ポンプ組付けの自由度が向上する。また、ポンプ組付けの自由度の向上により、バキュームタンクとの接続配管等の長さを短くすることが可能となり、バキュームポンプ装置全体としてその構成をコンパクト化できる。

#### (考案の効果)

以上説明したように本考案によれば、ポンプの最大吸込領域を外して、空気吐出口とは別に、ポンプハウジング最下部近傍に潤滑油排出用の小部を設ける構成とし、空気吐出口をポンプ最下部に位置させなくともポンプ停止時に潤滑油の排出を可能としたので、空気吐出口及び空気吸込口の組付け自由度を向上できると共に、コンパクト化を図ることができる。

#### 4. 図面の簡単な説明


第1図は本考案の一実施例を示す断面図、第2

図は第1図のⅡ-Ⅱ線矢視断面図、第3図は同上実施例の小孔形成部の拡大部である。


1 … ポンプハウジング 4 … ロータ 6 … 回転軸 7 … ベーン 8 … 小孔 9 … 空気 吐出口 10 … 空気吸込口 11 … 空間部 12 … 潤滑油導入口


## 公開実用平成 3一1294

第 2 図




第3図





第一図



代理人 神世士 笹島 第二接 1338 実開3-1294

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.